
x 10^4
7
6.5
6
5.5
5
4.5
4
p [Pa]
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
u [m/s]
adapt 99x27
adapt 119x99
no adapt 99x27
no adapt 119x99
no adapt 50x27
1 order 99x27