
Rel. L^2-distances to reference solution
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
P1
P2
P3
Q1
Q2
Q3
quadratures
2
3
4
10
20
30
40
50
60
70
degrees of freedom$^{1/3}$